

ファームウェアバージョン1.40 追加説明事項について

日頃、MN128-SOHO SL11をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、ファームウェアのバージョンアップ (バージョン1.40) に伴い、マニュアルに追加事項があります。

ファームウェアをバージョンアップしたあと、株式会社ビー・ユー・ジーのホームページ (http://www.bug.co.jp/mn128/) から新しいマニュアルをダウンロードしてください。マニュアルは PDF形式のファイルですので、Adobe Acrobat Reader 4.0 (日本語版)を使用してご覧ください。

マニュアル追加事項について

アナログ機能

・ New! キャッチホン・ディスプレイに対応

導入/設定ガイド P.31、リファレンス・ハンドブック P.39

INSネット64の「キャッチホン・ディスプレイ」に対応しました。キャッチホン・ディスプレイに対応した電話機を本製品につなぐと、電話中に他の相手から電話がかかってきたときにその相手の電話番号などを表示させることができます。アナログ回線からの着信について電話番号を表示させる場合は、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

キャッチホン・ディスプレイはナンバー・ディスプレイのオプション機能です。

- ・ATコマンド/設定コードの変更
 - ・@E/32(ポート接続機器の設定) *リファレンス・ハンドブック P.52* キャッチホン・ディスプレイを使用するためのパラメータが追加になりました。

TA機能

・ New! PIAFS Ver.2.1に対応 活用ガイド P.240、P.264、P.287

DDI POCKETの方式のPIAFS 32KbpsまたはPIAFS 64Kbpsで通信できます(通信速度は自動的に切り替えられます)。

ルータ機能

・ New! PIAFS Ver.2.1に対応

リファレンス・ハンドブック P.11、活用ガイド P.115

DDI POCKETの方式のPIAFS 32KbpsまたはPIAFS 64Kbpsで通信できます(通信速度は自動的に切り替えられます)。

・ New! メール着信通知機能 APOP対応

リファレンス・ハンドブック P.35、活用ガイド P.193 メールサーバ (POPサーバ) にアクセスするときのユーザ証方式として、従来のPOP3に加えてAPOPに対応しました。アクセスするプロバイダのメールサーバ (POPサーバ) がAPOPに対応している必要があります。

・ New! メール着信通知機能 Ethernet上のメールサーバ(POPサーバ)に接続 リファレンス・ハンドブック P.35、活用ガイド P.193 Ethernet上にあるメールサーバ(POPサーバ)にアクセスしてメール着信の有無を確認できるようになりました。

・ユーザアカウント機能

導入/設定ガイド P.95, P.97、リファレンス・ハンドブック P.22 活用ガイド P.209

設定できるユーザ数が1つ追加になりました(合計3つまで)。

また、[クイック設定 (OCNエコノミー)] 画面や [クイック設定 (専用線)] 画面で [ログインユーザID] を変更または [ログインパスワード] を設定した後は、設定ページを開こうとすると、必ずユーザIDおよびパスワードを要求されるようになりました。

· SYSLOG

SYSLOGサーバ機能に対応しているパソコンに出力する内容のうち、着信の際の電話番号の表示内容を拡張しました。

【お取扱い上のご注意】

- ・これらのマニュアル「導入/設定ガイド」「活用ガイド」「リファレンス・ハンドブック」 の著作権およびハードウェア、ソフトウェアに関する知的財産権は、すべて株式会社 ビー・ユー・ジーに帰属します。
- ・これらのマニュアル「導入/設定ガイド」「活用ガイド」「リファレンス・ハンドブック」 の内容の一部または全部を無断で転用することは禁止されています。

【お問い合わせ先、連絡先】

MN128-SOHOサポートセンター

TEL 03-3813-5400 FAX 03-5802-0761

(祝祭日を除く、月~金曜日 9:30~12:00、13:00~18:00まで)